



Pattex Odstraňovač lepidla

VLASTNOSTI

- Uvolňuje slepené prsty
- Odstraňuje a čistí rezidua kyanoakrylátových lepidel a většinu omylem potřísněných neporézních povrchů
- Odstraňuje inkoust a skvrny od permanentních popisovačů
- Vhodný pro aplikace na vertikální povrchy

OBLASTI POUŽITÍ

Pattex Odstraňovač lepidla je produkt na bázi rozpouštědla, který je vhodný pro odstraňování mnoha druhů lepidel z ušpiněných nebo špatně slepených objektů. Je to účinné rozpouštědlo reziduí vytvrzených lepidel (kyanoakrylátů), které ještě ve větší míře nepoškodily povrchy plastů a jiných materiálů. Uvolňuje také prsty potřísněné lepidlem.

NÁVOD K POUŽITÍ

A. Odstraňování vytvrzených kyanokrylátů

1. Rozpouštědlo nejprve vyzkoušejte na skrytém místě povrchu nebo materiálu.
2. Aplikujte dostatečné množství přípravku Pattex odstraňovač tak, aby byla pokryta skvrna nebo zbytek lepidla.
3. Umístěte podložku s absorpční látkou nebo složenou tkaninu na povrch oblasti ošetřené přípravkem odstraňovačem. Jestliže je skvrna na tkanině, umístěte absorpční látku na obě strany.
4. Nechte působit několik hodin nebo nejlépe do druhého dne.
5. Odstraňte a zlikvidujte absorpční podložku, která obsahuje zbytky rozpouštědla.
6. Vytřete povrch čistou tkaninou nebo látkovou absorpční podložkou.
7. Nakonec spláchněte nebo omyjte postiženou oblast vodou a vysušte.
8. V případě velkých skvrn nebo rozsáhlých sedimentů lepidla je někdy nutné celý proces opakovat.
9. Pokud zůstanou rezidua na tkanině, také doporučujeme opakovat celý proces.

B: Potřísněná pokožka

1. Aplikujte gelový odstraňovač na postiženou oblast.
2. Nechte působit několik minut do změknutí lepidla.
3. Postupně a opatrně loupejte lepidlo a nechte přípravek odstraňovač několik minut penetrovat a nakonec odstraňte



veškeré lepidlo. Nepostupujte netrpělivě a zabraňte poškození pokožky.

4. Po odstranění lepidla omyjte pečlivě postiženou oblast mýdlem a vodou. Neprodlužujte kontakt rozpouštědla s pokožkou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Nepoužívejte na lakované nebo barvené povrchy. Není vhodné pro použití na některé tvrdé plasty např. ABS. Před použitím pro jistotu otestujte rozpouštědlo na skrytém místě.

BALENÍ

5 g tuba

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladném, suchém místě v uzavřeném obale při teplotě od +8 °C do +28 °C, do data uvedeného na obale.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení:	na bázi propylen-karbonátu, neagresivní rozpouštědlo vhodné na většinu povrchů
Konzistence:	gelová, nestékavá receptura
Specifická hmotnost při 20 °C:	1,209 (podle: ASTM D1122)
Zápach:	minimální
Barva:	transparentní
Trvanlivost v neotevřeném balení:	
- při teplotě 20 °C:	2 roky
- při teplotě 2–8 °C:	728 dní

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platností.

DISTRIBUTOR

HENKEL ČR spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
tel.: 220 101 101
www.pattex.cz